## Reparatursatz Scheinwerfertopf Capri I

Artikelnummer: 555 RxxT



Preis: 30.00 EUR inkl. 19 % MwSt.

CCD-Mitglieder: 20.00 EUR

Nichtmitglieder: 30.00 EUR

**Lieferzeit:** zur Zeit wieder lieferbar = bereits aus Nachfertigung. (ca. 5-8 Werktage).

**Reparatursatz** für **einen Scheinwerfertopf** links oder rechts mit Standard-Scheinwerfereinsatz BILUX oder H4 und Blinker komplett für Capri I 12/68 bis 08/72 bestehend aus:

- 2x Spreizclip, Kunststoff schwarz, einteilig, für Stellschraube M 5 am
  Scheinwerfereinsatz, montiert in quadratischem Loch im Scheinwerfertopf
- 2x Kreuzschlitz-Rundkopf-Stellschraube M 5 + 2 Scheiben je 1 x 5 x 12 und 5 x
  10 und 1 x Abstandshalter Gummi, Außen-D = 10 mm, H = 5,0 mm, Innen-D = 5
  mm für Scheinwerfereinsatz an Scheinwerfertopf
- 1x Kreuzschlitz-Rundkopfschraube M 5 x (Länge/Bund 27mm, Länge/Gewinde M5 = 6 mm, D/Bund = 5,3 mm) zur Fixierung Scheinwerfereinsatz in Messingbuchse / Scheinwerfertopf mit Abstandshalter Gummi Außen-D =12 mm, Länge = 26 mm, Innen-D = 5,1 mm
- 1x Anschlagpuffer Gummi schwarz, rund D = 16 mm zwischen
  Scheinwerfereinsatz und Bügel, der am Scheinwerfertopf angenietet ist
- 2x Sicherungsring für Schraube M5 passend für Capri I, Bj. 12/68 bis 08/72

Ansprechpartner: Wolfgang Stein | Zugspitzstr. 11, 82399 Raisting

Tel.: 08807-8284 | E-Mail: w.stein@capri-club-deutschland.de